

UNISERVICE / TÜRKİYE

VISWA LAB. FUEL ANALYSIS

BÜLTEN #135

TEKNİK GÜNCELLEME: 10.04.2008

BALBOA/ PANAMA' DA YAKIT ALMA PROBLEMİ HAKKINDA GÜNCELLEME

Lütfen, 2008/03/08 tarihli 'BALBOA/ PANAMA' DAN ALINAN YAKITLARDAN ANA MAKİNA YAKIT POMPASI PROBLEMLERİ' (Bülten no:133) hakkındaki teknik güncellemeyi göz önünde bulundurunuz. Balboa / Panama'daki yakıt alımı problemini sizlere ilk olarak biz bildirmiştik. Panama'da yakıt alımı esnasında oluşan hasarlar ile ilgili en az 5 şikayet aldığımızı doğrulamak istiyoruz. Bütün bu durumlarda, kirliliği GCMS kullanarak kontrol etmenizi öneriyoruz. Viswa Lab kirletici maddeleri belirleyecek ve hesaplayacaktır. TAN (Total Asit Miktarı) ve SAN (Strong Asit Miktarı) için test yaptırmanızı ve prufier numuneleri kullanımı öncesi ve sonrası prufier performansını kontrol etmenizi öneriyoruz. Ana makine veriminde bir düşüş belirlenirse, yakıtın ateşleme ve yanma özelliklerinin de test edilmesini öneririz.

Bizim tarafımızdan belirlenen ve kirliliğe dayalı olarak gözlemlenmiş hasarlar, yakıt pompası, enjektörler, filtre problemleri ve güç kaybı ile ilgilidir.

Bütün bu olanları tedarikçinize bildirebilirsiniz ve yakıtı satın almadan önce yakıtta kirliliğin olmadığına dair tedarikçinizden onay isteyebilirsiniz.

Yakıt kimyasal atık içeriyorsa ve makinede probleme yol açıyorsa, 8217:2005 para 5.1 standardını göz önünde bulundurunuz.

Herhangi bir sorunuz olması durumunda bizimle bağlantı kurmaktan çekinmeyiniz.

Saygılarımızla,

Dr. Vis

İLKFER DENİZCİLİK SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

Batı Sahil Yolu Cad. No.: 38 34903 Güzelyalı – Pendik / İSTANBUL

Tel.: (0216) 4983 09 62 (Pbx) Fax: (0 216) 493 09 69

URL : <http://www.uniservice.com.tr> E-mail : uniservice@uniservice.com.tr

