



**ILKFER GRUP
VISWA LAB. FUEL ANALYSIS
BULTEN #197**

TEKNİK GÜNCELLEME: 2010/10/32

“PİSTON RİNG KIRILMALARI SAGA BÖLGESİNDE DEVAM EDİYOR”

Saygıdeğer dostlarımız,

Lütfen daha önce yayınlamış olduğumuz (195 ve 196 nolu) teknik bültenleri referans alınız. Sizleri, normal değerinin üzerinde görülen MCR, asfalt ve CCAI' dan kaynaklanan segman kırılmaları ile ilgili bilgilendirmiştik. Bunkerworld.com da aynı sorunu sitesinde paylaşmıştı. Burada amaç; problemi ve sebeplerini herkesin bilmesini ve önlemlerin önceden alınmasını sağlamaktır.

Ama, ne yazık ki, bu sorun ile ilgili herhangi bir önlemin alınmadığı ve iyileştirici bir adımın atılmadığını görüyoruz. Elimize Singapur, Rotterdam ve Cebelitarık' tan ulaşan ve piston kırılmasına neden olan altı ayrı numune ulaştı. Bu numunelere ait analiz sonuçlarında MCR değerinin %11.5 den büyük, asfalt değerinin %10.5' den büyük ve CCAI değerinin de 850 civarlarında olduğunu gördük. Eğer yakıt içinde, GCMS testinde de araştırılan bazı kirleticiler bulunuyorsa, MCR /asfalt değerleri düşük olsa dahi segman kırılması meydana gelebilir.

Yukarıda belirttiğimiz tehlikeli durumu duyurabilmek için başka ne yapabiliriz gerçekten bilmiyoruz. Herhangi bir önlem yada iyileştirme anlamında bir adım atılmadığını görüyoruz. Problemi yaşayanlar ile probleme sebebiyet verenlerin bu konu ile ilgili herhangi bir şey yapmadığını söylemek yerinde olacaktır.

Bu üçüncü teknik bülteni ısrarcı görünme riskine rağmen gönderiyoruz. denizin ortasında segmanları değiştirmek zorunda kalmanın hiç te eğlenceli bir tarafı olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Bunu - önlemek için, en azından, MCR değeri % 12.5' den yüksek ve CCAI 850±2 civarında ise asfalt testi yaptırmanızı tavsiye ederiz. Böylece yakıtı kullanmaya başladığınızda sizi nelerin beklediğini bilebilirsiniz.

Ayrıca, tedarikçilere konu ile ilgili endişelerinizi bildirebilir ve yakıt kullanıcılarını mevcut tehlike konusunda bilgilendirebilirsiniz.

Toplamda şu anda 64 adet olay yaşanmıştır. Bu problemle ilgili herhangi bir tepkiyi, tehlike hangi seviyeye geldiğinde göreceğiz gerçekten bilmiyoruz.

Bütün sorularınız için çekinmeden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Saygılarımızla,

Dr. Vis

İLKFER DENİZCİLİK SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Batı Sahil Yolu Cad. Deniz Sok. No: 38 34903 Güzelyalı – Pendik / İSTANBUL
Tel.: (0216) 493 09 62 (Pbx) Fax: (0 216) 493 09 69
URL : <http://www.uniservice.com.tr> E-mail : uniservice@uniservice.com.tr

