

**SAYGIDEĞER DOSTLARIMIZ;
SİZLERE DAHA FAZLA BİLGİ SUNABİLMEK AMACIYLA DAHA ÖNCE
İNGİLİZCE OLARAK GÖNDERMİŞ OLDUĞUMUZ BAZI BÜLTENLERİ,TÜRKÇE
OLARAK YENİDEN YAYINLIYORUZ:**

**UNISERVICE/TURKIYE
VISWA LAB.FUEL ANALYSIS
BULTEN 09**

Houston,Texas,USA'dan düşük parlama noktasına sahip yakıtlar

Houston limanından alınan yakıtların düşük parlama noktasına sahip olduğunu duymuşsunuzdur.Büyük test laboratuarlarından biri bunu ilan etmiştir.

Endişeye kapılmayın.Houston yakıtları izlenmektedir,eğer herhangi bir uyarı alınırsa sizlere bildirilecektir.Houston yakıtları hakkında bilinmesi gerekenler,yakıtların farklı kullanımlar için ham yağ işleyen ve denizcilik endüstrisinde kullanılmak üzere yakıt üreten,9 ayrı rafineriden sağlanıyor olduğudur.İşlem ve diğer parametreler rafineriden rafineriye değişmektedir.Bu sebeple tek bir rafineri veya birkaç rafineriden sağlanan yakıtta düşük parlama noktası görülebilir.Houston dan yakıt alan hiçbir müşterimizden bu konuyla ilgili şikayet gelmemiştir.

Diğer bir önemli nokta ise,düşük parlama noktası alarımının duyulduğu seviyedir.Çeşitli laboratuarlar arasında parlama noktası değerleri 54-58 C arasındadır.

Eğer istenen reproducability error parlama noktasının belirlenmesinde dikkate alınacak olursa, 58 C deki parlama noktası istenen saklama parlama noktası değerinin altındadır.Bizim aldığımız değerler bu seviyededir,alarma geçmeye gerek yoktur.Bununla birlikte,hiçbir müşterimizden Houston'dan alınan yakıtlarda yüksek parlama sıcaklığı şikayeti gelmemiştir.

Hertürlü olay ve gelişme değerlendirilmektedir ve sizlere bildirilecektir.Sizler bizim güvencemiz altındasınız.İşbirliğiniz için teşekkürler..