

VISWA LAB SINGAPUR YAKITLARINDAKI 'CATFINES' VARLIGINI DOGRULADI

Viswa Lab, daha onceden sizlere bildirilen yakit icindeki catfines bulgularinin en az 181 ppm oldugunu kanitladi. Bu yakit Sinpapur 'daki en buyuk firmalardan birince saglanmisti. Singapur limanlarinda gunde 120 yi asan sayida yakit ikmali yapiliyor.

Bu konu, bahsettigimiz rakamin icinde cok cuzi bir oran olsa da potansiyel zarari ve kaybi cok fazladir. Hatirlayacaginiz gibi bu yakitta % 0,4 oraninda su da bulunmakta ve bilindigi gibi purifier performansi da su nedeniyle duser. % 80 performans ile calisan seperatore ragmen, 30 ppm uzerinde catfines purifier'den gecerek makineye ulasir. Oysa ki pek cok gemi ureticisi 12 ppm den daha fazla miktarda catfines'in makineye ulasmasini istemezler.

Son 25 gundur, Viswa Lab Singapur civarindan alinan 150 den daha fazla numuneyi inceledi. Bu durum yuksek oranda catfines tespitinin ilk kez yasanmasidir ve bu yakiti kullanmak, makinenin sirtunen aksamilarinda ciddi bozulmalara yola acabileceginden cok buyuk bir yanilgi olacaktir.

Eger bu konuya iliskin sorulariniz ve aciklanmasini istediginiz diger noktalar var ise lutfen bizlere ulasmaktan cekinmeyiniz

Saygilarimla,

Dr. Vis