



**VISWA LAB TÜRKİYE**  
**POINT LISAS LIMANINDAKİ YAKITLARDAKİ YUKSEK CATFINE ORANI**  
**BULTEN #267**

Kasım 2015 'in son haftasında,Point Lisas limanı Trinidad'da alınan 3 örnekte catfines partikül oranının çok yüksek olduğunu (173 ppm ,202 ppm ve 280 ppm) tespit etmiş bulunuyoruz.

Bu orandaki catfines partiküller makineye ciddi zararlar verebilmektedir. Yakıtlar ISO 8217:2005 ve ISO 8217:2010/2012 'ye göre standart dışıdır.

%80 verimli seperator ile bile , catfine oranı makine üreticileri tarafından tavsiye edilen 15ppm den daha fazla olacaktır.

Bu limanda yakıt siparişi verirken lütfen dikkat ediniz. Yakıt sipariş etmeden önce her zaman catfine değerlerini öğrenmek için ısrar ediniz. Catfine 'ı maksimum oranda yok eden seperator geliştirmek üzere , analiz raporlarımızdaki tavsiyelerimize de lütfen başvurunuz.

Herhangi bir sorunuz olursa sormaktan çekinmeyiniz.

Saygılarımızla.

